



COMMISSARIO STRAORDINARIO  
RICOSTRUZIONE SISMA - 2016

Microzonazione Sismica di Livello 3 del Comune di Monte Cavallo ai sensi  
dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 registrata  
il 15 maggio 2017 al n. 1065


## MICROZONAZIONE SISMICA

Carta delle indagini

scala 1:2.000

Regione Marche

Comune di Monte Cavallo



Soggetto realizzatore

Data e revisione



Aut. proj. Umberto Lenzi

Aut. con. proj. Alessandro Lenzi


Aut. proj. Giovanni Pini

Integratori: aprile 2018


### LEGENDA

- Sondaggio a carotaggio continuo
- Trincea o pozzetto esplorativo
- Prova penetrometrica dinamica pesante
- Prova penetrometrica dinamica leggera
- Prova sismica in foro tipo Downhole
- Prova penetrometrica in foro (SPT)
- MASW
- Profilo sismico a rifrazione
- Stazione microtremore a stazione singola
- Limite aree MS III livello


### PANTANETO




### CERRETO




### CASALE



### COLLATTONI



### CASCINE



### SELVAPIANA

