



COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA - 2016


Microzonazione Sismica di Livello 3 del Comune di Monte Cavallo ai sensi
dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 registrata
il 15 maggio 2017 al n. 1065

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di Microzonazione Sismica - Livello 3

scale 1:2.000

Regione Marche
Comune di Monte Cavallo



Soggetti Realizzatori

Data e revisione



dot. geol. Umberto Lenzi
dot.ssa geol. Alessandra Lenzi
dot. geol. Giovanni Pini










Integrazioni aprile 2018

0,4 sec < T < 0,8 sec


Zone stabili




Zone stabili suscettibili
di amplificazioni locali




CERRETO




CASALE




PANTANETO



COLLATTONI



CASCINE



SELVAPIANA

